



## Afslører utætheder og kuldebroer

Vi foretager termografi af bygninger for at afsløre utætheder, kuldebroer og andet, der forringer energiudnyttelsen. Termograferingen kan ske både udvendigt og indendørs.

### Utætheder er penge lige ud ad vinduet

Med termografi kan vi meget præcist udpege de områder i din bolig eller din erhvervsbygning, hvor varmen siver ud eller kulden trækker ind. Disse områder forringer energi-effektiviteten og kan koste dig dyrt på varmeregningen.

Ved hjælp af vores moderne termografiudstyr foretager vi en effektiv, non-destruktiv måling af bygningens overfladetemperaturer.

Termograferingen afslører utætheder, kuldebroer og områder med manglende isolering. Det kan være ved tagkonstruktioner, vinduer, døre eller ved sammenbygninger mellem en ældre og en nyere tilbygning.

### En rapport dokumenterer indsatsområderne

I den tilstandsrapport, vi leverer efter termografering af din bolig eller erhvervsbygning, afbilder og beskriver vi de kritiske områder. Med denne rapport under armen kan du nemt indhente råd og vejledning fra den håndværksmester, der skal energirenovere dit hus.

### Få svar på, hvor det bedst betaler sig at energirenovere

Når bygningen er gennemfotograferet med termografiudstyret kan du i rapporten se, hvor det bedst betaler sig at energirenovere.

### Inspektion af elektriske anlæg

Vi foretager også termografering af elektriske anlæg for at afsløre fejlmonterede komponenter, der kan være skyld i fremtidige driftsstop.

**T: 7565 0000**  
**www.kia.dk**

### Vi foretager også et tjek af dine el-installationer

Udover en grundig termografering tilbyder vi også at foretage en inspektion af dine el-installationer. Vi tjekker el-installationerne indendørs og udendørs og udarbejder en rapport med resultaterne. Finder vi fejl eller ulovlige installationer, vil du modtage et tilbud på udbedring af disse.